BioEntry W3

RELEASE NOTES

버전 1.0.4

한국어
KO 301.00.BEW3

suprema
SECURITY & BIOMETRICS

목차

펌웨어 버전 1.0.4
펌웨어 버전 1.0.3
펌웨어 버전 1.0.2
펌웨어 버전 1.0.1
펌웨어 버전 1.0.0

펌웨어 버전 1.0.4 (빌드 번호 1.0.4_260812)

릴리즈 | 2026-08-25

> **주의**
>
> - 펌웨어를 v1.0.3 이상으로 업그레이드 한 뒤 하위 버전으로 다운그레이드 할 수 없습니다.
> - 장치의 펌웨어 다운그레이드 가능 여부는 장치의 시리얼 번호를 확인한 뒤 슈프리마 홈페이지에 문의하세요.

신규 기능 및 개선

1. OSDP 리더 모드에서 타사 컨트롤 패널의 출입 거부 시 'Access Denied'로 표시되도록 개선
2. BLE 동작 안정성 개선

버그 수정

1. 특정 Android 기기에서 Suprema Mobile Access 인증이 되지 않는 문제 발생 버전: 1.0.0
2. 버저(Buzzer) 미지원 장치가 OSDP 패널 연동 시 연결되지 않는 문제 발생 버전: 1.0.0
3. DESFire EV2 카드에 보안 크리덴셜 카드 발급이 실패하는 문제 발생 버전: 1.0.2
4. 보안 메시징(Secure Messaging) 강제 옵션 활성화 시 Bypass가 설정된 Wiegand 장치에서 EV1 카드의 CSN 값이 전달되는 문제 발생 버전: 1.0.2
5. 마스터 장치를 보안 메시징(Secure Messaging) 미지원 버전으로 다운그레이드하면 슬레이브 장치에서 카드 인증이 동작하지 않는 문제 발생 버전: 1.0.2
6. 보안 메시징(Secure Messaging) 강제 옵션 활성화 시 OSDP로 연결된 장치에서 EV1 카드 태깅 시 예외 코드가 출력되지 않는 문제 발생 버전: 1.0.2
7. 슬레이브로 연결된 장치에 보안 메시징(Secure Messaging) 옵션 설정 후 EV1 카드 인증 시, 인증 실패 사유가 올바르지 않게 표시되는 문제 발생 버전: 1.0.2
8. 보안 메시징(Secure Messaging) 강제 옵션 활성화 시 타사 컨트롤러와 OSDP로 연결된 슬레이브 장치에서 EV1 카드의 CSN 값이 출력되는 문제 발생 버전: 1.0.2

펌웨어 버전 1.0.3 (빌드 번호 1.0.3_260609)

릴리즈 | 2026-06-12

주의

- 펌웨어를 v1.0.3 이상으로 업그레이드 한 뒤 하위 버전으로 다운그레이드 할 수 없습니다.
- 장치의 펌웨어 다운그레이드 가능 여부는 장치의 시리얼 번호를 확인한 뒤 슈프리마 홈페이지에 문의하세요.

신규 기능 및 개선

1. 글로벌 사이버 보안 표준 및 최신 보안 요구사항 반영

펌웨어 버전 1.0.2 (빌드 번호 1.0.2_260512)

릴리즈 | 2026-05-13

신규 기능 및 개선

1. DESFire EV2/EV3 카드에 대한 EV2 Secure Messaging 인증 및 발급 지원

버그 수정

1. USB를 통한 펌웨어 업그레이드 시 파일을 인식하지 못해 업그레이드가 진행되지 않는 문제 발생 버전: 1.0.0

펌웨어 버전 1.0.1 (빌드 번호 1.0.1_241024)

릴리즈 | 2024-11-07

신규 기능 및 개선

1. **RTSP** 사용 시 장치에서 송출되는 영상의 해상도를 선택할 수 있는 **RTSP 비디오 해상도** 기능 지원
2. **커스텀 스마트 카드 레이아웃**에 FeliCa 카드 추가 지원
3. 장치의 인증 결과 화면에서 사용자 ID, 이름이 표시되는 방법을 선택할 수 있는 **인증 결과 표시 옵션** 기능 지원
    - **사용자 ID 표시**
    - **사용자 이름 표시**
4. BLE 통신을 이용하여 장치를 설정할 수 있는 모바일 애플리케이션 Device Manager 지원
    - Device Manager 1.2.0 버전 이상
5. 위조 얼굴 검출 성능 개선

    > **알아두기**
    > 햇빛이 강한 환경에서는 **위조 얼굴 검출** 기능을 **보통**으로 사용하는 것을 권장합니다.

6. 얼굴 인증 시 마스크를 착용한 사용자는 인증을 거부하도록 설정할 수 있는 **마스크 미착용** 옵션 지원

버그 수정

1. **시간 제한 안티패스백**의 **초기화 시간**을 0으로 설정하면 안티패스백이 동작하지 않는 문제 발생 버전: 1.0.0
2. 일부 RF 카드 인식에 실패하는 문제 발생 버전: 1.0.0
3. 장치가 BioStar 2의 **대기 장치** 목록에 있을 때 장치의 **장치 → 서버** 설정을 꺼도 BioStar 2의 **대기 장치** 목록에 장치가 표시되고, 장치 상단에 BioStar 2 아이콘이 표시되는 문제 발생 버전: 1.0.0
4. SDK를 사용하여 장치의 RS-485 모드를 **사용안함**으로 설정했을 때 장치가 멈추는 문제 발생 버전: 1.0.0
5. 장치가 슬레이브로 연결되어있고 **인증 대기 시간**이 20초로 설정되어있는 상태에서 카드 인증 후 얼굴 인증 대기 상태에서 카드를 반복적으로 인증했을 경우 인증 오류가 발생하는 문제 발생 버전: 1.0.0
6. 신규 SE 칩 펌웨어를 사용하는 환경에서 일부 스마트 카드 인식에 실패하는 문제 발생 버전: 1.0.0

펌웨어 버전 1.0.0 (빌드 번호 1.0.0_240807)

릴리즈 | 2024-08-07

생성

(주) 슈프리마
13554 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층
영업 문의 1522 4507(1번)　korea@suprema.co.kr | 고객지원 1522 4507(2번)　cs@suprema.co.kr

© 2026 Suprema Inc. 이 문서에 표기된 슈프리마, 제품명, 번호는 슈프리마의 등록 상표입니다. 모든 회사명과 제품명은 해당 회사의 상표이거나 등록 상표입니다. 제품 외관, 제조 상태 및 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.