Door Interface

RELEASE NOTES

버전 1.0.3

한국어
KO 301.00.DI24

suprema
SECURITY & BIOMETRICS

목차

펌웨어 버전 1.0.3
펌웨어 버전 1.0.2
펌웨어 버전 1.0.1
펌웨어 버전 1.0.0

펌웨어 버전 1.0.3 (빌드 번호 1.0.3_260612)

릴리즈 | 2026-06-19

신규 기능 및 개선

1. 신규 장치 연결 지원
    - XPass Q2
2. MIFARE Plus EV1 카드의 보안 수준 호환성을 위해 SL1, SL3, SL1/SL3 혼합 모드 지원
    - SL1: MIFARE Classic 호환 모드
    - SL3: AES 기반 고급 보안 모드
3. DESFire EV2/EV3 카드에 대한 EV2 Secure Messaging 인증 및 발급 지원
4. **보안 탬퍼** 기능을 지원하는 장치를 구분하도록 개선
5. 슬레이브 장치의 **마스터 관리자** 기능 지원

펌웨어 버전 1.0.2 (빌드 번호 1.0.2_250924)

릴리즈 | 2025-10-21

버그 수정

1. CPU 사용률이 최대 100%까지 상승하는 문제 발생 버전: 1.0.0

펌웨어 버전 1.0.1 (빌드 번호 1.0.1_250625)

릴리즈 | 2025-06-26

버그 수정

1. 마스터 장치와 연결이 끊어졌을 때 출입문 릴레이가 비정상적으로 동작하는 문제 발생 버전: 1.0.0
2. 특정 장치를 슬레이브로 연결했을 때, 설정 변경 사항이 정상적으로 반영되지 않는 문제 발생 버전: 1.0.0
3. 슬레이브 장치가 간헐적으로 검색되지 않거나 연결이 끊어지는 문제 발생 버전: 1.0.0
4. 슬레이브 장치에 설정한 **커스텀 스마트 카드 레이아웃**이 장치 상세 페이지에 정상적으로 적용되지 않는 문제 발생 버전: 1.0.0

펌웨어 버전 1.0.0 (빌드 번호 1.0.0_250509)

릴리즈 | 2025-05-15

생성

(주) 슈프리마
13554 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층
영업 문의 1522 4507(1번)　korea@suprema.co.kr | 고객지원 1522 4507(2번)　cs@suprema.co.kr

© 2026 Suprema Inc. 이 문서에 표기된 슈프리마, 제품명, 번호는 슈프리마의 등록 상표입니다. 모든 회사명과 제품명은 해당 회사의 상표이거나 등록 상표입니다. 제품 외관, 제조 상태 및 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.