Door Module

RELEASE NOTES

버전 1.2.2

한국어
KO 301.00.DM20

suprema
SECURITY & BIOMETRICS

목차

펌웨어 버전 1.2.2

펌웨어 버전 1.2.1

펌웨어 버전 1.2.0

펌웨어 버전 1.1.5

펌웨어 버전 1.1.4

펌웨어 버전 1.1.3

펌웨어 버전 1.1.2

펌웨어 버전 1.0.15

펌웨어 버전 1.0.14

펌웨어 버전 1.0.13

펌웨어 버전 1.0.0

펌웨어 버전 1.2.2 (빌드 번호 1.2.2_220103)

릴리즈 | 2022-01-05

신규 기능 및 개선

1. RS-485 통신 관련 개선

펌웨어 버전 1.2.1 (빌드 번호 1.2.1_210323)

릴리즈 | 2021-03-29

신규 기능 및 개선

1. Wiegand 입력 신호가 하드웨어 버전에 관계없이 정상적으로 동작하도록 개선
    - 하드웨어 리비전에 따른 Wiegand 회로 변경으로 인해 Wiegand 입력 신호가 반대로 동작하는 문제 수정

펌웨어 버전 1.2.0 (빌드 번호 1.2.0_200604)

릴리즈 | 2020-06-05

신규 기능 및 개선

1. 장치 ID 변경 기능 지원

버그 수정

1. RS-485 통신 시 일부 코드가 OSDP 표준을 준수하지 않아 Mac 오류가 발생하는 문제

펌웨어 버전 1.1.5 (빌드 번호 1.1.5_190306)

릴리즈 | 2019-06-14

버그 수정

1. XPass D2를 Wiegand로 연결해 사용할 때 Wiegand 형식을 256 bit로 설정할 경우 인증 실패 오류가 발생하는 문제

펌웨어 버전 1.1.4 (빌드 번호 1.1.4_181031)

릴리즈 | 2018-11-28

신규 기능 및 개선

1. OSDP Secure Session으로 연결된 상태에서 응답하는 데이터가 존재할 경우 SEC_BLK_TYPE 값을 0x16으로 응답하고 데이터가 없을 경우 0x18로 응답

펌웨어 버전 1.1.3 (빌드 번호 1.1.3_171229)

릴리즈 | 2018-04-13

신규 기능 및 개선

1. OSDP Secure Session으로 연결된 상태에서 응답하는 데이터가 존재할 경우 SEC_BLK_TYPE 값을 0x16으로 응답하고 데이터가 없을 경우 0x18로 응답
2. 최신 버전의 마스터 디바이스와 OSDP 호환성 검증
    - FS2 AWB/D (V1.1.0)
    - BSA2-OEPW/OHPW/OIPW/OMPW (V1.5.0)
    - BS2-OEPW/OHPW/OIPW/OMPW (V1.6.0)
    - CS40 (V1.1.0)
    - BEW2-OAP/ODP/OHP/OAP(UL) (V1.2.0)
    - BSL2-OE/OM (V1.3.0)
    - BEP2-OA/OD/ODS (V1.1.0)

펌웨어 버전 1.1.2 (빌드 번호 1.1.2_170103)

릴리즈 | 2017-02-13

신규 기능 및 개선

1. OSDP
    - Manufacturer Specific Command 추가 (MFG_RELAY_ON, MFG_RELAY_OFF)
    - 알람 해제 지원
    - Secure Session 상태에서 Secure Key 변경 기능 추가

펌웨어 버전 1.0.15 (빌드 번호 1.0.15_160429)

릴리즈 | 2016-12-08

버그 수정

1. 수신된 패킷이 최대 OSDP 패킷 큐(Queue) 크기를 초과하는 경우 통신이 불가능한 문제

펌웨어 버전 1.0.14 (빌드 번호 1.0.14_160111)

릴리즈 | 2016-01-19

버그 수정

1. BioStation 2 또는 BioStation A2에 슬레이브 장치로 연결하여 FW 업그레이드를 수행 한 경우 OSDP ID가 0으로 변경되고 통신이 불가능한 문제

펌웨어 버전 1.0.13 (빌드 번호 1.0.13_150810)

릴리즈 | 2015-08-10

신규 기능 및 개선

1. SecuBlock 오류가 발생할 때 NACK 신호 출력
2. Wiegand 입력 간격 시간 수정
3. INIT 버튼을 누를 때 Supervised Input 설정값 초기화

버그 수정

1. Supervised Input 포트를 여러 번 접지할 경우 포트 번호가 잘못 표시되는 문제

펌웨어 버전 1.0.0 (빌드 번호1.0.0_150130)

릴리즈 | 2015-01-30

생성

(주) 슈프리마
13554 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층
영업 문의 1522 4507(1번)　korea@suprema.co.kr | 고객지원 1522 4507(2번)　cs@suprema.co.kr

© 2026 Suprema Inc. 이 문서에 표기된 슈프리마, 제품명, 번호는 슈프리마의 등록 상표입니다. 모든 회사명과 제품명은 해당 회사의 상표이거나 등록 상표입니다. 제품 외관, 제조 상태 및 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.