# Output Module

## RELEASE NOTES

버전 1.2.1

한국어

KO 301.00.OM-120

suprema

SECURITY & BIOMETRICS

# 목차

펌웨어 버전 1.2.1

펌웨어 버전 1.2.0

펌웨어 버전 1.1.0

펌웨어 버전 1.0.0

# 펌웨어 버전 1.2.1 (빌드 번호 1.2.1_220103)

릴리즈 | 2022-01-05

## 신규 기능 및 개선

1. RS-485 통신 관련 개선

## 버그 수정

1. 릴레이 6~11 포트 순서 오류로 인해 출입문 릴레이가 입력 상태에 맞게 동작하지 않는 문제 발생 버전: 1.0.0

# 펌웨어 버전 1.2.0 (빌드 번호 1.2.0_200624)

릴리즈 | 2020-07-09

## 신규 기능 및 개선

1. 장치 ID 변경 기능 지원

## 버그 수정

1. RS-485 통신 시 일부 코드가 OSDP 표준을 준수하지 않아 Mac 오류가 발생하는 문제

# 펌웨어 버전 1.1.0 (빌드 번호 1.1.0_181031)

릴리즈 | 2018-11-26

## 신규 기능 및 개선

1. OSDP 통신 시 데이터 전송에 실패하면 다시 전송하도록 개선
2. Secure I/O 2를 이용해 OSDP키를 변경하면 OSDP ID 커맨드가 응답하지 않는 문제

# 펌웨어 버전 1.0.0 (빌드 번호1.0.0_170103)

릴리즈 | 2017-01-03

## 생성

**(주) 슈프리마**
13554 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층
영업 문의 1522 4507(1번)　korea@suprema.co.kr | 고객지원 1522 4507(2번)　cs@suprema.co.kr

© 2026 Suprema Inc. 이 문서에 표기된 슈프리마, 제품명, 번호는 슈프리마의 등록 상표입니다. 모든 회사명과 제품명은 해당 회사의 상표이거나 등록 상표입니다. 제품 외관, 제조 상태 및 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.