XPass S2

RELEASE NOTES

버전 2.4.4

한국어
KO 301.00.XPS2

suprema
SECURITY & BIOMETRICS

목차

펌웨어 버전 2.4.4

펌웨어 버전 2.4.3

펌웨어 버전 2.4.2

펌웨어 버전 2.4.1

펌웨어 버전 2.4.0

펌웨어 버전 2.3.1

펌웨어 버전 2.3.0

펌웨어 버전 2.2.6

펌웨어 버전 2.2.5

펌웨어 버전 2.2.3

펌웨어 버전 2.2.1

펌웨어 버전 2.2.0

펌웨어 버전 2.1.3

펌웨어 버전 2.1.2

펌웨어 버전 2.0.2

펌웨어 버전 2.4.4 (빌드 번호 2.4.4_180724)

릴리즈 | 2018-09-04

버그 수정

1. MIFARE Plus 카드를 스마트 카드로 사용하기 위해 포맷할 때, 장치에서 해당 카드의 사이트 키 값이 설정한 값과 다르게 적용되는 문제
2. 슬레이브 장치로 사용 시 장치 설정을 변경하고 재시작하면 RS-485 연결이 끊기는 문제
3. Wiegand 출력에서 항시 통과 모드를 설정하면 작업 조건 및 동작이 정상적으로 동작하지 않는 문제
4. 장치 ID가 0으로 변경되며 정상적으로 동작하지 않는 문제
5. 보안 칩 인증 실패가 여러 번 반복되어 장치 부팅에 실패하는 문제
6. 특정 환경에서 DHCP 서버로부터 DHCP 주소를 받지 못하는 문제

펌웨어 버전 2.4.3 (빌드 번호 2.4.3_170724)

릴리즈 | 2017-07-25

버그 수정

1. 장치에 로그가 가득 찼을 때 장치가 오동작하는 문제
2. Wiegand 신호를 입력받거나 출력할 때 장치가 오동작하는 문제

펌웨어 버전 2.4.2 (빌드 번호 2.4.2_170420)

릴리즈 | 2017-04-27

버그 수정

1. 장치 ID가 0으로 변경되는 문제

펌웨어 버전 2.4.1 (빌드 번호 2.4.1_170217)

릴리즈 | 2017-02-20

버그 수정

1. FW 업그레이드가 완료되지 않은 상태로 장치가 재부팅되는 문제

펌웨어 버전 2.4.0 (빌드 번호 2.4.0_170202)

릴리즈 | 2017-02-06

신규 기능 및 개선

1. 엘리베이터 제어 지원
2. 영숫자 ID 지원

펌웨어 버전 2.3.1 (빌드 번호 2.3.1_160921)

릴리즈 | 2016-09-22

버그 수정

1. 슬레이브 장치로 연결된 근태 등록 장치에서 근태 키를 누른 뒤 인증하면 메모리 누수가 발생하는 문제
2. 오래된 펌웨어 버전을 사용하는 장치를 슬레이브 장치로 연결되었을 때 슬레이브 장치에서 카드로 인증하면 마스터 장치가 재부팅되는 문제

펌웨어 버전 2.3.0 (빌드 번호 2.3.0_160704)

릴리즈 | 2016-09-07

신규 기능 및 개선

1. 다중 Wiegand 형식 입출력 지원

버그 수정

1. 지문 인증을 성공한 뒤 장치의 전원을 껏다 켜면 FAR이 발생하는 문제
2. 카드 인증 성공까지 딜레이 발생되는 문제

펌웨어 버전 2.2.6 (빌드 번호 2.2.6_160509)

릴리즈 | 2016-05-09

버그 수정

1. 장치에서 릴레이를 직접 설정했을 때 출입문 잠금장치가 올바르게 동작하지 않는 문제

펌웨어 버전 2.2.5 (빌드 번호 2.2.5_160408)

릴리즈 | 2016-04-08

버그 수정

1. 2.2.0 이전 버전에서 펌웨어를 업그레이드할 때 장치가 재시작되는 문제

펌웨어 버전 2.2.3 (빌드 번호 2.2.3_160204)

릴리즈 | 2016-02-04

신규 기능 및 개선

1. 네트워크 통신 개선 (RS-485)

버그 수정

1. 출입문 릴레이 동작 문제
2. 알람 지속 시간 문제

펌웨어 버전 2.2.1 (빌드 번호 2.2.1_160119)

릴리즈 | 2016-01-19

버그 수정

1. 서버 모드를 위한 포트 수정
2. BioStar 2와 연결이 간헐적으로 끊기는 문제

펌웨어 버전 2.2.0 (빌드 번호 2.2.0_160107)

릴리즈 | 2016-01-07

신규 기능 및 개선

1. 스케줄 잠금/잠금 해제 구역 지원
2. 글로벌 안티패스백 구역 지원

버그 수정

1. 장치를 재시작했을 때 출입문 릴레이가 잘못 동작하는 문제

펌웨어 버전 2.1.3 (빌드 번호 2.1.3_150908)

릴리즈 | 2015-09-09

버그 수정

1. 장치를 재시작했을 때 출입문 릴레이가 잘못 동작하는 문제

펌웨어 버전 2.1.2 (빌드 번호 2.1.2_150819)

릴리즈 | 2015-08-19

신규 기능 및 개선

1. DM-20 및 타사 Wiegand 카드 리더 연결 지원
2. 안티패스백 지원
3. 화재 경보 구역 지원

펌웨어 버전 2.0.2 (빌드 번호 2.0.2_150222)

릴리즈 | 2015-02-22

생성

(주) 슈프리마
13554 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층
영업 문의 1522 4507(1번)　korea@suprema.co.kr | 고객지원 1522 4507(2번)　cs@suprema.co.kr

© 2026 Suprema Inc. 이 문서에 표기된 슈프리마, 제품명, 번호는 슈프리마의 등록 상표입니다. 모든 회사명과 제품명은 해당 회사의 상표이거나 등록 상표입니다. 제품 외관, 제조 상태 및 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.