BioStation

Firmware Revision Notes

Version 1.94

KO 301.00.BST V1.94

suprema
Biometrics & Security

펌웨어 버전 1.94 (빌드 번호 1.94_150627)

릴리즈: 2015-07-06

1. 네트워크 통신 개선 (UDP, RS-485, Wiegand)
2. 다음 문제 수정
   2.1. 서버 모드 사용 중 서버가 중지되면 인증이 오래 걸리는 문제
   2.2. 개인 인증 화면의 메시지가 잘려보이는 문제

펌웨어 버전 1.93 (빌드 번호 1.93_140228)

릴리즈: 2014-02-28

1. 카드 인증 실패 시 로그 저장
2. Relay Off 로그 추가
3. Input 포트를 통한 LED/Beep, 인증결과 제어
4. 카드 ID Wiegand Bypass 기능
5. Wiegand 설정 시 Custom ID 영역 지정
6. Wiegand Fail Output 사용 여부 설정 및 output Value 설정 지원
7. Mifare 섹터 키 업데이트 개선
8. 페르시아어 및 다국어 지원
9. 메뉴 진입 시에 인증 성공 로그가 아닌 다른 로그 저장하기
10. Exit 버튼 Interlock 동작 지원, 화재경보기와의 우선 순위 적용
11. BioStar 를 사용하여 문을 열 때 관리자 ID 로그 저장
12. Unlock Time 시작 트리거 설정 기능
13. Call 버튼 이벤트 추가 및 이미지 저장
14. 일반 사요자와 관리자를 통한 이중인증
15. 서버와 장치 간의 시간 동기화 1 분에 한 번 1 초 간격 차이
16. BSH 카드 ID 매칭 방식 변경
17. 다음 버그가 수정되었습니다.
    - 17.1. Wiegand Alternative Value(FC 고정값) 출력안되는 문제
    - 17.2. 언어 설정 변경 후 재부팅 취소 시 설정만 변경되는 문제 수정
    - 17.3. 전체 메뉴 진입 후 5000 사용자 가져오기를 할 때 단말기가 재부팅되는 문제 수정
    - 17.4. BioStation 통신 중에 아이콘 잔상이 남는 문제 수정
    - 17.5. BSH 서버 매칭 시에 Wiegand 출력 안 되는 문제
    - 17.6. 단말기 재부팅 후에 Wiegand 설정이 틀어지는 문제 수정

suprema
Biometrics & Security

㈜슈프리마
463-863 경기도 성남시 분당구 정자동 6 파크뷰타워 16 층
Tel.+82-31-783-4510 Fax.+82-31-783-4517
sales@supremainc.com www.suprema.co.kr